


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Vista aerea del complesso immobiliare*

1




*Prospetto Nord / Ovest*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Prospetto Nord*

2



*Vista del Prospetto Nord da Via Giustizia*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



Ingresso accettazione auto

3



Ingresso accettazione auto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Prospetto Sud*

4



*Prospetto Sud*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Salone esposizione auto*

5




*Salone esposizione auto*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Salone esposizione auto*



*Salone esposizione auto*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Zona consegna auto*

7



*Zona consegna auto*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Zona consegna auto*

8



*Zona consegna auto*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Zona consegna auto*

9



*Zona consegna auto*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Zona consegna auto*

10



*Zona uffici vendita*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Magazzino ricambi*



*Soppalco metallico nel magazzino ricambi*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Officina*

12



*Officina*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Officina*

13



*Magazzino ricambi*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Officina*

14



*Officina*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Lavaggio auto*

15



*Zona lavaggio auto*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – **LOTTO UNICO**



*Particolare delle infiltrazioni meteoriche dai serramenti delle volte*



*Particolare delle infiltrazioni meteoriche dai serramenti delle volte*