

**LOTTO n. 3**  
**APPARTAMENTO – Piano Primo – Subalterno 6**



Prospetto Nord

1



Prospetto Nord-Est

**LOTTO n. 3**



Prospetto Sud-Est



Prospetto Nord-Ovest

**LOTTO n. 3**



Ingresso Appartamenti

**LOTTO n. 3**



Cancello pedonale d'ingresso




Porta ingresso al vano scale



Contatori Enel Appartamenti e Laboratorio

**LOTTO n. 3**




Scala comuni di accesso



Vano Scala - macchie di infiltrazioni meteoriche

**LOTTO n. 3**



Particolare del vano scala al piano primo

**LOTTO n. 3**



Atrio comune d' ingresso agli appartamenti

**LOTTO n. 3**  
**APPARTAMENTO – Piano Primo – Subalterno 6**

---



PORTONCINO D'INGRESSO

**LOTTO n. 3**



INGRESSO

**LOTTO n. 3**



SOGGIORNO



10

SOGGIORNO




SOGGIORNO

**LOTTO n. 3**



CUCINA

**LOTTO n. 3**



CUCINA

**LOTTO n. 3**



DISIMPEGNO

**LOTTO n. 3**



14

**BAGNO**

**LOTTO n. 3**



CAMERA – n. 1



CAMERA – n. 1

**LOTTO n. 3**



CAMERA – n. 2

**LOTTO n. 3**



CAMERA – n. 2



CAMERA – n. 2

**LOTTO n. 3**



**RIPOSTIGLIO**

**LOTTO n. 3**



FESSURAZIONI DELLA MURATURA VISIBILI DALL'ATRIO D'INGRESSO



FESSURAZIONI DELLA MURATURA VISIBILI DALL'ATRIO D'INGRESSO

**LOTTO n. 3**



PARTICOLARE DEL PAVIMENTO CON TELO "TIPO" LINOLEUM

**LOTTO n. 3**



SERRAMENTI IN LEGNO ANNI '70

**LOTTO n. 3**



TAPPARELLE IN P.V.C. ANNI '70

**LOTTO n. 3**



TERRAZZA COMUNE



SCALA COMUNE DI ACCESSO ALLA TERRAZZA



TERRAZZA COMUNE

**LOTTO n. 3**



VISTA DELLE NUOVE GRONDAIE DA INSTALLARE IN SOSTITUZIONE A QUELLE ATTUALI