

INDAGINE FOTOGRAFICA



1.



2. Veduta da via Boccaccio verso via Goffredo. Ingresso al fabbricato, per accedere alla unità immobiliare in esame, da via Boccaccio



3. Corte interna del fabbricato, veduta verso l'ingresso alla unità immobiliare



4. Veduta ingresso alla unità immobiliare pignorata, civile abitazione, Lotto n. 1



5. Veduta verso l'ingresso principale al fabbricato e verso l'ingresso usuale alla unità immobiliare pignorata



6. Veduta verso l'ingresso carrabile al piano sottrada, magazzini, per l'accesso al Lotto 2

LOTTO N. 1 – F. DI M. 33, PART. 795, SUB. 6 - CIVILE ABITAZIONE




Altra proprietà

Ingresso principale



Ingresso usuale all'unità immobiliare

7 – 8. Ingresso all'unità immobiliare di cui al LOTTO 1



Ingresso usato abitualmente



portoncino blindato non usato nascosto da un mobile


9 10. Ingresso soggiorno



11. Zona Pranzo -Studio



12. Angolo cottura



13. Zona notte

14. Camera 1



15. Camera 2



16. Camera 3



17. Bagno 1



18. Bagno 2



19. terrazzi zona notte e zona giorno su due livelli diversi ma uniti



20 – 21 – 22. Particolari terrazzi



LOTTO N. 1 – F. DI M. 33, PART. 795, SUB. 23 – MAGAZZINO/LOCALE DEPOSITO



23 – 24. Percorso carrabile verso il piano sottostrada



25. Ingresso piano sottostrada



26. Interno piano sottostrada: unità immobiliare in oggetto

27 – 28 – 29 – 30 – 31. Vedute locale magazzino/deposito piano sottostrada

