

Immobile oggetto di Perizia



Prospetto Principale

Immobile oggetto di Perizia



Prospetto Principale




Prospetto Laterale



Prospetto Posteriore



Piano Terra Sala anteriore



Piano Terra Sala Posteriore



Piano Terra Zona Bar



Piano Terra Cucina



Piano Terra - Ingresso vano al scala che porta al piano primo



Vano Scala Ingresso al piano primo



Piano Primo – Zona Ingresso



Piano Primo – Ufficio



Piano Primo – Ufficio



Piano Primo – Sala Didattica



Piano Primo – Sala Didattica




Piano Primo – Sala Didattica



17 Dic 2021 16:26:35

Piano Primo – Disimpegno



30 Dic 2021 10:13:05

Piano Primo – Disimpegno



Piano Primo – Danni da infiltrazioni tra vano scala e ufficio



Piano Primo – Danni da infiltrazioni tra vano scala e ufficio



Piano Secondo – Lastrico solare



Piano Secondo – Lastrico solare Intervento effettuato successivo alle infiltrazioni