

Esecuzione Immobiliare N. 29/2023 r.g.espr. promossa da:  
GROGU SPV SRL contro [REDACTED]

**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

**Oggetto: Esecuzione Immobiliare N. 29/2023 r.g.espr.**

**promossa da:**

**GROGU SPV SRL c/o [REDACTED]**

**Giudice Esecuzione : Dott.ssa DI CREDICO CHIARA**

**C.T.U. : Ing. SPOTO AGATINO**




**RILIEVO FOTOGRAFICO del 10/10/2023**  
**COMUNE DI SQUILLACE (CZ)**  
**• FOGLIO 30 - PART. 116 - SUB. 6**  
**SCALA A – INTERNO 2 – PIANO 1**

**All 16**

**STRALCIO DI MAPPA CON SOVRAPPOSIZIONE ORTOFOTO  
IMMOBILI CENSITI AL FOGLIO 30 – PART. 116 – SUB 6  
E FOGLIO 30 - PART. 568 - SUB. 34 E SUB. 35**

**IMMOBILI IN  
OGGETTO**



RILIEVO FOTOGRAFICO  
Immobile censito al Foglio 30 - Part. 116 - Sub. 6  
Sc. A - Int. 2 - Piano Primo  
Via Nazionale - civ. 11  
H= 2.90 m

N.10

N.5

N.3

N.1

N.2

N.4

N.9

N.7

N.8


N.6

Part.116

Part. 116

Part. 116

Part. 116



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:100




Foto N.1



Foto N.2



Foto N.3



Foto N.4



Foto N.5



Foto N.6



Foto N.7



Foto N.8



Foto N.9



Foto N.10




Foto N.22



Foto N.23



Foto N.24



Foto N.25




Foto N.26



Foto N.27



Foto N.28



Foto N.29



Foto N.30



Foto N.31

**Zone Ammalorate:**

**Infissi Esterni in legno;  
Intonaco Esterno;  
Pavimentazione Balcone**



Foto N.32



Foto N.33



Foto N.34



Foto N.35





Foto N.38



Foto N.39



Foto N.40



Foto N.41



**Balcone adiacente  
alla Cucina**

Foto N.42



**Vano N.1 ≡  
Soggiorno**

Foto N.43



Foto N.44



Foto N.45



Foto N.46



Foto N.47



Foto N.48



Foto N.49