

## **ALLEGATO N° 2**

### **RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA**

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato 2)



Foto 1. Vista dell'accesso al locale su prospetto posteriore in Via Lucrezia della Valle




Foto 2. Porta di ingresso al locale dotata di maniglia esterna e maniglione antipanico interno per uscita di emergenza all'esterno



Foto 3. Vista dall'interno del locale dei due infissi



Foto 4. Vista frigoriferi e impiantistica del locale



**Foto 5. Vista totale del locale sullo sfondo ripostiglio e servizi igienici**



**Foto 6. Vista piano cottura e cappe aspiranti**



**Foto 7. Vista interna spogliatoio**



**Foto 8. Altro spogliatoio con bagno sullo sfondo**



Foto 9 Vista interna bagno con doccia



Foto 10 Vista ingresso ripostiglio