

ALLEGATO N° 2C

**RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA
LOCALE IN VIA LUCREZIA DELLA VALLE**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato 2B)



Foto 1. Vista accesso del locale in Via Lucrezia della Valle



Foto 2. Vista del prospetto principale dell'edificio ove è ubicato il locale




Foto 3. Altra vista del prospetto principale dell'edificio




Foto 4. Vista dall' interno della zona d'ingresso al locale




Foto 5. Vista del bancone bar



Foto 6. Altra vista del bancone bar e delle scaffalature in cartongesso e in legno



Foto 7. Particolare di un pilastro rivestito in cartongesso dietro il banco bar



Foto 8. Zona d'ingresso al locale con tavolini, frigoriferi e cassa




Foto 9 Sala con tavoli e divani e porta di accesso al bagno personale



Foto 10 Altra vista sala con tavolini e porta laboratorio




Foto 11. Parete con porta d'ingresso ai servizi con tv e adiacente frigo bibite



Foto 12. Vista da ante bagno dei due servizi igienici




Foto 13. Vista ante bagno



Foto 14. Vista wc donne




Foto 15. Vista wc uomini



Foto 16. Vista porte wc uomini e donne




Foto 17. Ante bagno con spogliatoio e lavabo per il personale



Foto 18. Bagno per il personale