

**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Giovanna Gioia**

**R.G. ES. IMM. 68/2017**

**Attore: BPER Banca S.p.A. / Convenuto:**

**ALLEGATO 17**

**DOC. FOTOGRAFICA**

**CONTENUTO:**

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**NOTE:**

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA CARMINE DEL COMUNE DI GUARDAVALLE -



**FOTO N.1** – Inquadramento del fabbricato ubicato in Piazza Carmine, prospetto principale (NORD).



**FOTO N.2** – Inquadramento del fabbricato ubicato in Piazza Carmine, prospetto laterale (OVEST).



**FOTO N.3** – Inquadramento del fabbricato ubicato in Piazza Carmine, prospetto retrostante (SUD).



**FOTO N.4** – Accesso dell'immobile in Piazza Carmine n.36, comune di Guardavalle, censito al Catasto al foglio n. 30, p.lla n. 1544, sub. n. 3, piano terra.



**FOTO N.5** – Vista locali interni dell’immobile in Piazza Carmine n.36, comune di Guardavalle, censito al Catasto al foglio n. 30, p.lla n. 1544, sub. n. 3, piano terra.



**FOTO N.6** – Vista locali interni dell’immobile in Piazza Carmine n.36, comune di Guardavalle, censito al Catasto al foglio n. 30, p.lla n. 1544, sub. n. 3, piano terra.



**FOTO N.7** – Vista locali interni dell’immobile in Piazza Carmine n.36, comune di Guardavalle, censito al Catasto al foglio n. 30, p.lla n. 1544, sub. n. 3, piano terra.



**FOTO N.8** – Accesso dell’immobile in Piazza Carmine n.38 (vicino rampa scala), comune di Guardavalle, censito al Catasto al foglio n. 30, p.lla n. 1544, sub. n. 4, piano terra.



**FOTO N.9** – Vista locali interni dell’immobile in Piazza Carmine n.38, comune di Guardavalle, censito al Catasto al foglio n. 30, p.lla n. 1544, sub. n. 4, piano terra.



**FOTO N.10** – Vista locali interni dell’immobile in Piazza Carmine n.38, comune di Guardavalle, censito al Catasto al foglio n. 30, p.lla n. 1544, sub. n. 4, piano terra.