

FOTO FABBRICATO



FOTO 1 : VANO SCALA



FOTO 2: VANO SCALA - PARTICOLARE DEGRADO.





FOTO 3: PROSPETTO FRONTE STRADA



FOTO 4: PARTICOLARE PROSPETTO FRONTE STRADA IN CORRISPONDENZA DELL'IMMOBILE C.



FOTO IMMOBILE A



FOTO 5: INTERNO VANO A.



FOTO 6: VANO A - PARTICOLARE MURO.





FOTO 7: INTERNO VANO B.




FOTO 8: WC/RIPOSTIGLIO.





FOTO 9: FINESTRA WC/ RIPOSTIGLIO.



FOTO 10: FINESTRA WC/RIPOSTIGLIO VISTA DALL'ESTERNO.



FOTO IMMOBILE B



FOTO 11: PAVIMENTO LESIONATO.




FOTO 12: PAVIMENTO SCONNESSO E SUPERFICIE IRREGOLARE.





FOTO 13: CONDENZA SOTTO FINESTRA.




FOTO 14: CAMERA DA LETTO 1: LESIONE SU UNA DELLE PARETI DEL BOW WINDOW





FOTO 15: CAMERA DA LETTO 1: SOLAIO SOVRASTANTE.



FOTO 16: INGRESSO.





FOTO 17: DISIMPEGNO I.



FOTO 18: BAGNO 2.





FOTO 19: TINELLO/K



FOTO 20: SOGGIORNO/SALOTTO.





FOTO 21: DISIMPEGNO 2.




FOTO 22: LETTO 2.





FOTO 23: STUDIO.



FOTO 24: LETTO 1.





FOTO 25: BAGNO 1.



FOTO 26: TERRAZZO SOGGIORNO/SALOTTO.





FOTO 27: TERRAZZO SOGGIORNO/SALOTTO



FOTO 28: TERRAZZO BAGNO 2.



FOTO IMMOBILE C



FOTO 29: INGRESSO.



FOTO 30: CUCINA.





FOTO 31: SOGGIORNO.



FOTO 32: SALOTTO.





FOTO 33: LETTO 2.



FOTO 34: BAGNO 1.





FOTO 35: LETTO 1.



FOTO 36: BAGNO 2.





FOTO 37: TERRAZZO SALOTTO.



FOTO 38: TERRAZZO SALOTTO.





FOTO 39: TERRAZZO SOGGIORNO.



FOTO 40: TERRAZZO CUCINA.



FOTO IMMOBILE D



FOTO 41: VISTA 1



FOTO 42: VISTA 2

