

## Relazione fotografica



Fabbricato oggetto della perizia Foglio 68 pt 205 sub1 – Vista da Contrada Succiommo  
(la freccia blu indica il locale ad uso abitativo quella rossa quello non finito)



Fabbricato oggetto della perizia – Vista dal retro (in blu la porzione di fabbricato non finito)



Fabbricato oggetto della perizia – Vista lato Ovest



Fabbricato oggetto della perizia Foglio 68 pt 205 sub 3 – Vista lato Ovest



**Tettoia oggetto della perizia Foglio 68 pt 205 sub 2 – Vista lato Est.**



**Terreno ad ovest dei fabbricati rurali con sparute serre in dismissione (Serre 5 in relazione)**

**FOTO TERRENI  
E SERRE DANNEGGIATE**

















