

ESTERNO



Foto 1 – Prospetto principale



Foto 2 – Prospetto principale



Foto 3 – Prospetto nord-ovest



Foto 4 – Particolare prospetto nord



Foto 5 – Particolare prospetto est



Foto 6 – Particolare apertura vano tecnico seminterrato lato est



Foto 7 – Particolare degrado terrazzo primo piano




Foto 8-9 – Particolare scala esterna

INTERNO

SUB 1 – SEMINTERRATO



Foto 10 – Cantina n.1



Foto 11 – Cantina n.1



Foto 12 – Cantina n.2



Foto 13 – Cantina n.2

SUB 1 – APPARTAMENTO



Foto 14 – Soggiorno



Foto 15 – Cucina/tinello



Foto 16 – Letto



Foto 17 – Letto



Foto 18 – Disimpegno e vista verso wc



Foto 19 – Bagno