

**Figura 3 – Prospetto fabbricato con individuazione degli immobili pignorati.**

**Report fotografico fabbricato. Foglio 43, particella 295, sub.5**

**Seminterrato**



**Figura 4 - Accesso principale al seminterrato. Foglio 43, particella 295, sub.5**



**Figura 5 – Cucina rustica seminterrato con scala di accesso al piano superiore (stanza 2).**



Figura 6 – Garage seminterrato (stanza 1). Foglio 43, particella 295, sub.5



Figura 7 – Ripostiglio seminterrato (stanza 3). Foglio 43, particella 295, sub.5

**Piano rialzato**



**Figura 8 – Accesso principale a piano rialzato. Foglio 43, particella 295, sub.5**



**Figura 9 – Portone blindato appartamento. Foglio 43, particella 295, sub.5**




**Figura 10 – Ingresso appartamento ( stanza 4) con scale di accesso alla zona notte e sottoscala di accesso al seminterrato. Foglio 43, particella 295, sub.5**



**Figura 11 - Cucina (Stanza 5)**



**Figura 12 - Soggiorno (Stanza 6)**



**Figura 13 – Balcone Soggiorno**



Figura 14 – Bagno (stanza 7)




Figura 15 – Scala di accesso a livello superiore

**Piano primo**



**Figura 16 –Zona notte**



**Figura 17 – Letto S1 (stanza 8)**





**Figura 17 - Letto S2 (stanza 9)**



**Figura 18 - Stanza da SM (Stanza 10)**





**Figura 19 - Stanza da SM (Stanza 10)**



**Figura 20 - Terrazza stanza da letto**




Figura 21 – Bagno (stanza 11)

**Report fotografico spazio esterno di pertinenza del fabbricato. Foglio 43, particella 295, sub.8**



**Figura 22 - Spazio esterno antistante unità immobiliare. Foglio 43, particella 295, sub.8**



Figura 23 - Spazio esterno antistante unità immobiliare. Foglio 43, particella 295, sub.8




Figura 24 - Spazio esterno con tettoia. Foglio 43, particella 295, sub.8