

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

(SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI)

OGGETTO: Proced. R.G. N. **203/2015**
ATTORE PRINCIPALE: **BANCA PER LO SVILUPPO S.P.A.**
CONVENUTO:

ALLEGATI - D -

DATA:	TAV. <input type="text"/> <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	REV. <input type="text"/>	<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1250 <input type="text"/> 2500	SCALA:
-------	--	---------------------------	--	--------



Il CTU
(Ing. Carelli Claudio)



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

ING. CARELLI CLAUDIO - VIA S. PERTINI, 15 TEL. E FAX 0984/413492
COD. FISC. CRL CLD 63P25 D036U P.IVA 01818110783
87040 ZUMPANO - pec: carelli.claudio@pec.giuffre.it / e - mail: carelli.claudio@virgilio.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

(SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE)

Esecuzione immobiliare : N. 203/2015

Promossa da: Banca Sviluppo Spa

Contro:

RELAZIONE TECNICA CTU

(ALLEGATO - D -)

RILIEVO FOTOGRAFICO :

- D1) - ABITAZIONE
- D2) - MAGAZZINO 1
- D3) - MAGAZZINO 2
- D4) - FIENILE
- D5) - STALLA

Giudice I :

Dott.ssa IANNI Giusi

IL C.T.U.
(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 1: Vista dall'esterno



Scatto foto 2: Vista dall'esterno

IL C.T.U.
(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 3 :

Vista dall'esterno



Scatto foto 4 :

Vista dall'esterno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 5 :

Vista dall'interno vano cucina ingresso



Scatto foto 6 :

Vista dall'interno vano cucina ingresso

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 7 :

Vista dall'interno vano soggiorno



Scatto foto 8 :

Vista dall'interno vano bagno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 9 :

Vista dall'interno vano bagno



Scatto foto 10 :

Vista dall'interno vano disimpegno zona notte

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 11 :

Vista dall'interno vano letto



Scatto foto 12 :

Vista dall'interno particolare punto luce

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 13 :

Vista dall'interno particolare punto luce



Scatto foto 14 :

Vista dall'interno particolare scaldia acqua bagno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D1 - unità immobiliare oggetto di perizia "abitazione"



Scatto foto 15:

Vista dall'interno vano magazzino



Scatto foto 16:

Vista dall'interno vano ripostiglio

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D2 - unità immobiliare oggetto di perizia " magazzino 1"



Scatto foto 17:

Vista dall'esterno



Scatto foto 18:

Vista dall'esterno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D2 - unità immobiliare oggetto di perizia " magazzino 1"



Scatto foto 19:

Vista dall'interno



Scatto foto 20:

Vista dall'interno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D3 - unità immobiliare oggetto di perizia " magazzino 2"



Scatto foto 21 :

Vista dall'esterno



Scatto foto 22 :

Vista dall'esterno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D3 - unità immobiliare oggetto di perizia " magazzino 2"



Scatto foto 23 :

Vista dall'interno



Scatto foto 24 :

Vista dall'interno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D4 - unità immobiliare oggetto di perizia "fienile"



Scatto foto 25:

Vista dall'esterno



Scatto foto 26:

Vista dall'interno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

D5 - unità immobiliare oggetto di perizia "stalla"



Scatto foto 27:

Vista dall'esterno



Scatto foto 28:

Vista dall'interno

IL C.T.U.

(Ing. CARELLI Claudio)