

# **APPENDICE**

**“G”**

## **Documentazione fotografica**

**COMUNE DI CAROLEI (CS)**

**VILLA Foglio N. 16, Particella N. 519 sub. 2**

**CORTE ESTERNA Foglio N. 16, Particella N. 521 sub. 1**

**CORTE ESTERNA Foglio N. 16, Particella N. 522 sub. 1**



Foto NN° 1, 2 – Cancellone d'ingresso chiuso e vista dalla strada del fabbricato oggetto di stima sito in Carolei (CS), località Monache Vennariello. Primo sopralluogo giorno 29.10.2009.





Foto N° 3 – Prospetto Nord.



Foto N° 4 – Prospetto Sud.



Foto N° 5 – Prospetto Est con ingresso al locale abusivo.



Foto N° 6 – Rampa di ingresso alla proprietà con corte esterna pavimentata.



Foto N° 7 – Piano Terra: ingresso/soggiorno con camino.



Foto N° 8 – Piano Terra: soggiorno.



Foto N° 9 – Piano Terra: angolo del soggiorno con accesso sul balcone che conduce al locale caldaia.



Foto N° 10 – Piano Terra: Cucina con ingresso secondario sulla corte esterna.



Foto N° 11 – Piano Terra: Bagno.



Foto N° 12 – Vano scala interno.



Foto N° 13 – Piano Primo: Camera 1.




Foto N° 14 – Piano Primo: Camera 1 con macchie di umidità in corrispondenza della canna fumaria.





Foto N° 15 – Piano Primo: Camera 2 con accesso al balcone.



Foto N° 16 – Piano Primo: Bagno.



Foto N° 17 – Piano Seminterrato: Locale di sgombero.



Foto N° 18 – Piano Seminterrato: Locale di sgombero con accesso al locale Abusivo.



Foto N° 19 – Piano Seminterrato: Locale Abusivo.




Foto N° 20 – Piano Seminterrato: Locale Abusivo con ingresso carrabile.

# **APPENDICE**

## **“H”**

### **Documentazione fotografica**

**COMUNE DI RENDE (CS)**

**VILLA Foglio N. 49, Particella N. 345 sub. 3**

**CORTE ESTERNA Foglio N. 49, Particella N. 535 sub. 3**



Foto N° 21 – Prospetto Nord-Ovest.



Foto N° 22 – Prospetto Sud con ingresso all'Appartamento 2.



Foto N°23 – Prospetto Ovest con portoncino di ingresso al Piano Terra dell'Appartamento 1.



Foto N° 24 – Prospetto Nord con ingresso al Piano Seminterrato dell'Appartamento 1.



Foto NN° 25, 26 – Corte esterna.





Foto N° 27 – Piano Seminterrato (Appartamento 1): ingresso/soggiorno con camino.



Foto N° 28 – Piano Seminterrato (Appartamento 1): cucina/pranzo.





Foto N° 29 – Piano Seminterrato (Appartamento 1): Camera 1.



Foto N° 30 – Piano Seminterrato (Appartamento 1): Bagno 1.



Foto N° 31 – Piano Seminterrato (Appartamento 1): Angolo vano scala interno di collegamento al Piano Terra.




Foto N° 32 – Piano Terra (Appartamento 1): Soggiorno con accesso sul balcone.



Foto N° 33 – Piano Terra (Appartamento 1): Cucina con accesso sul balcone.



Foto N° 34 – Piano Terra (Appartamento 1): Camera 2.



Foto N° 35 – Piano Terra (Appartamento 1): Bagno 2.



Foto N° 36 – Piano Terra (Appartamento 1): Balcone con locale caldaia.



Foto N° 37 – Piano Primo (Appartamento 2): Ingresso con vano scala di collegamento al Piano Primo.



Foto N° 38 – Piano Primo (Appartamento 2): Corridoio.



Foto N° 39 – Piano Primo (Appartamento 2): Studio.



Foto N° 40 – Piano Primo (Appartamento 2): Camera 1.



Foto N° 41 – Piano Primo (Appartamento 2): Camera 2.




Foto N° 42 – Piano Primo (Appartamento 2): Bagno 1.



Foto N° 43 – Piano Primo (Appartamento 2): Bagno 2.



Foto N° 44 – Piano Sottotetto (Appartamento 2): Angolo soggiorno con accesso al piccolo balconcino posto sul lato Sud.





Foto N° 45 – Piano Sottotetto (Appartamento 2): Soggiorno con camino e accesso al piccolo balconcino posto sul lato Ovest.



Foto N° 46 – Piano Sottotetto (Appartamento 2): Piccolo balconcino posto sul lato Ovest.



Foto N° 47 – Piano Sottotetto (Appartamento 2): Angolo cottura/pranzo.



Foto N° 48 – Piano Sottotetto (Appartamento 2): Bagno.