



Foto n° 1- Entrata palazzo Prospetto Sud



Foto n° 2 - Prospetto Nord, l'appartamento visto dalla strada



Foto n° 3 - Prospetto Est dell'appartamento



Foto n° 4 - Accesso all'appartamento, androne scala



Foto n° 5 - Portoncino d'ingresso dell'appartamento



Foto n° 6 - Interno appartamento : Disimpegno




Foto n° 7 - Interno appartamento: disimpegno



Foto n° 8- Interno appartamento: stanza da letto 1



Foto n° 9 - Interno appartamento: stanza da letto 1



Foto n° 10- Interno appartamento: bagno principale



Foto n° 11 - Interno appartamento: bagno principale



Foto n° 12- Interno appartamento: stanza da letto matrimoniale




Foto n° 13- Interno appartamento: stanza da letto matrimoniale




Foto n°14 - Interno appartamento : stanza da letto

GRUPPO EDICOM  
CASSI E CONSA  
ATA  
ZO  
\*19



Foto n° 15- Interno appartamento: sala da pranzo



Foto n° 16 - Interno appartamento : sala da pranzo



Foto n° 17- Intenro appartamento:  
sal da pranzo



Foto n° 18- Interno appartamento : sala da pranzo



Foto n° 19 - Inteno salotto :salotto



Foto n° 20 - Interno appartamento: salotto



Foto n° 21- Interno appartamento: salone,angolo bar




Foto n° 22- Interno appartamento : bagno di servizio



Foto n° 23 - Interno appartamento :cucina



Foto n°24 - Interno appartamento. ripostiglio



Foto n° 25- Appartamento: terrazzo



Foto n° 26- Appartamento: terrazzo



Foto n° 27- Appartamento: terrazzo



Foto n° 28- Appartamento: terrazzo



Foto N° 29 - Appartamento: terrazzo sul Prospetto Est



Foto n°30- Appartamento: terrazzo sul Prospetto Est



Foto n° 31 - Appartamento: terrazzo sul Prospetto Nord



Foto n° 32- Appartamento: terrazzo sul Prospetto Nord