

Lotto Unico

Foto dell'Immobile Pignorato (Porzione di Villa Bifamiliare), riportato in N.C.E.U., in Ditta all'esecutata Sig.ra

al Foglio n. 40 del Comune di Montalto Uffugo (CS) in Via Madonna delle Grazie -Attuale Via Cristofaro Colombo n. 20 -, Particella n. 556, Sub.1, P.T.-1°, Zona Cens. 2, Categoria A/7, Classe 1, Consistenza 7 Vani, Rendita € 560,36 e Sub. 2, P.S.1°, Zona Cens. 2 Categoria C/6, Classe U, Consistenza mq 50, Rendita € 173,01.



Foto n. 1 e 2 -Prospetto principale, Ingresso Garage/Corte/Giardino/Fabbricato -Gradinata di ingresso al P.T..



Foto n. 3 e 4 -Particolare laterale e posteriore della Corte/Giardino .



Foto n. 5 e 6 -Particolare posteriore della Corte/ Giardino -Particolare Infissi esterni del P.T. e P.1°.



Foto n. 7 e 8 -Particolare interno Garage e Cantina al P.S.1°.



Foto n. 9 e 10 -Particolare interno garage e Cantina -Particolare Lavatoio al P.S.1°.



Foto n. 11 e 12 -Particolare Scala di collegamento Cantina con il P.T. -Particolare Ingresso al P.T. .



Foto n. 13 e 14 -Particolare Zona Cucina -Particolare Zona Soggiorno/Pranzo al P.T..



Foto n. 15 e 16 -Particolare Zona Soggiorno/Pranzo -Particolare Bagno al P.T..



Foto n. 17 e 18 -Particolare Porta Interna al P.T. -Particolare Infisso Interno al P.T. e P.1°.



Foto n. 19 e 20 -Particolare Scala di collegamento P.T. e P.1° -Particolare Camera Letto Matr.niale al P.1°



Foto n. 21 e 22 -Particolare Camera Letto Doppia -Particolare Camera Letto Singola al P.1°



Foto n. 23 e 24 -Particolare Bagno al P.1°



Foto n. 25 e 26 -Particolare Porta Interna al P.1° -Particolare Radiatore al P.S.1°- P.T.- P.1°.



Foto n. 27 e 28 -Particolare Climatizzatore al P.T.- P.1° -Particolare Pavimento del P.T.- P.1°.

Il C.T.U.
arch. Francesco De Bartolo

