



Fotografia 1: vista prospettica della zona dove ricadono i fabbricati rurali.



Fotografia 2: particolare del bacino idrico ricadente nei terreni oggetto di procedura.



Fotografia 3: bosco e parte di terreno pianeggiante.



Fotografia 4: bosco e parte di terreno pianeggiante.



Fotografia 5: bosco e parte di terreno pianeggiante.



Fotografia 6: boschi sullo sfondo e parte del bacino idrico ricadente nei terreni oggetto di procedura.



Fotografia 7: prospetto principale fabbricato ispezionato.



Fotografia 7: prospetto laterale fabbricato ispezionato.



**Fotografia 9: prospetto posteriore fabbricato ispezionato.**



**Fotografia 10: interno fabbricato rurale ispezionato.**



Fotografia 11: wc del fabbricato rurale ispezionato.



Fotografia 12: particolare di parte di solaio del fabbricato rurale ispezionato (cucina).



Fotografie 13 e 14: interno del fabbricato rurale ispezionato



Fotografia 15: cucina del fabbricato rurale ispezionato



Fotografia 16: termo camino all'interno della cucina del fabbricato rurale ispezionato.





Fotografie 17, 18, 19, 20: terreni pianeggianti e bosco sullo sfondo.



**Fotografia 20: prospetto principale altro (presunto) fabbricato rurale.**



**Fotografia 21: prospetto principale altro (presunto) fabbricato rurale.**