

**All. E) - Rilievo Fotografico Edificio –  
C/da Villanello Inferiore n. 13**



Foto n. 1 - Ingresso esterno Piano T. - n° 13



Foto n. 2 - Prospetto esterno



Foto n. 3 - Prospetto esterno



Foto n. 4 - Prospetto esterno




Foto n. 5 - Ingresso interno Piano Terra



Foto n. 6 - Cucina



Foto n. 7 - Cucina



Foto n. 8 - Cucina



Foto n. 9 - Ingresso dalla cucina al soggiorno




Foto n. 10 - Soggiorno



Foto n. 11 - Soggiorno



Foto n. 12 - Ingresso dal sottoscala (dal soggiorno al corridoio)



Foto n. 13 - Ingresso dal sottoscala (dal soggiorno al corridoio)



Foto n. 14 - Particolare sottoscala



Foto n. 15 - Corridoio di accesso alla stanza da letto e al bagno



Foto n. 16 - Stanza da letto





Foto n. 17 - Stanza da letto




Foto n. 18 - Bagno



Foto n. 19 - Bagno



Foto n. 20 - Bagno