



Aereofoto con ubicazione dell'immobile Foglio 11 Part. 162 sub. 1,2,3



Strada interna al cortile Foglio 11 Part. 162 sub. 3



Strada interna al cortile Foglio 11 Part. 162 sub. 3



Prospetto ingresso principale - Strada interna al cortile Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Prospetto Est



Prospetto Ovest



Cortile



Opere abusive poste all'interno del cortile



Foglio 11 Part. 162 sub. 1





Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Foglio 11 Part. 162 sub. 2



Foglio 11 Part. 162 sub. 2



Foglio 11 Part. 162 sub. 2



Foglio 11 Part. 162 sub. 2



Foglio 11 Part. 162 sub. 2



Foglio 11 Part. 162 sub. 2



Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Foglio 11 Part. 162 sub. 1





Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Foglio 11 Part. 162 sub. 1



Foglio 11 Part. 162 sub. 1