

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Vista Facciata esterna principale da Via Curcio



Foto n. 2 – Vista interna - Ingresso con Portoncino

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 3 – Vista interna - Corridoio-Ingresso



Foto n. 4 – Vista interna - Soggiorno-Pranzo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 5 – Vista interna - Camera da letto



Foto n. 6– Vista interna - Bagno di servizio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 – Vista Particolare Bagno principale



Foto n. 8 – Vista interna - Bagno principale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n.9 – Vista interna - Cameretta



Foto n. 10 Particolare Interruttore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 11 – Attacchi privi di elementi scaldanti



Foto n. 12 – Caldaia esterna (non funzionante) su balcone laterale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Balcone principale con vista su Via Curcio



Foto n. 14 – Vista interna - Cucina