

CORREDO FOTOGRAFICO ESTERNO IMMOBILE



Foto 1: Vista da valle del complesso immobiliare



Foto 2: Ingresso al complesso immobiliare da Via Fontanelle



Foto 3: Prospetto Ovest – Ingresso all'immobile dalla corte condominiale



Foto 4: Ingresso principale all'immobile



Foto 5: Corte di ingresso lato Ovest – Vista dall'interno



Foto 6: Prospetto Est



Foto 7: Corte privata lato Est. Si notino lesioni pavimentazione



Foto 8: Struttura in legno lamellare realizzata sul lato Nord. Si notino lesioni alla struttura



Foto 9: Corte privata lato Nord. Particolare lesioni pavimentazione



Foto 10: Corte privata zona centrale. Particolare lesioni pavimentazione



Foto 11 e 12: Ingresso corte privata. Con le frecce si evidenziano le lesioni alla pavimentazione



Foto 13: Gradini per l'accesso al piano seminterrato. Lesioni ai gradini

Foto 14: Particolare lesioni alla corte nei pressi della zona d'ingresso alla corte



Foto 15: Vista dall'alto della corte zona Nord. Lesioni evidenti e distacco nei pressi della griglia di raccolta acque meteoriche



Foto 16: Spigolo Nord-Est fabbricato. Lesioni pavimentazione



Foto 17: Struttura in legno lamellare lato Nord. Lesioni evidenti alla struttura

Foto 18: Corte d'ingresso lato Ovest. Lesioni alla pavimentazione

PLANIMETRIE CON CORREDO FOTOGRAFICO INTERNO IMMOBILE

PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO

SCALA 1:100



Foto 1: Servizio igienico



Foto 2: Ripostiglio



Foto 3: Vista angolo cottura e ingresso w.c., ripostiglio



Foto 4: Vano scala




Foto 8: Vista dall'interno della struttura in aderenza lato Nord



Foto 5: Particolare scala




Foto 6: Zona soggiorno




Foto 7: Ingresso al piano seminterrato dalla corte

PLANIMETRIA PIANO TERRA

SCALA 1:100



Foto 1: W.C.



Foto 2: Ingresso principale




Foto 3: Zona ingresso



Foto 7: Scale





Foto 4: Soggiorno - zona pranzo



Foto 6: Particolare infissi esterni



Foto 5: Soggiorno - zona relax

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

SCALA 1:100



Foto 1: Bagno principale; vista lavabo doppio in muratura



Foto 6: Cameretta



Foto 5: Cameretta



Foto 2: Camera da letto





Foto 3: Camera da letto



Foto 4: Balcone



PLANIMETRIA PIANO SOTTOTETTO

SCALA 1:100




Foto 1: Vano scala




Foto 2: Locale sottotetto - lato Ovest



Foto 5: Vista colmo




Foto 3: Locale sottotetto - lato Nord




Foto 4: Locale sottotetto - lato Est