

## **ALLEGATO 1**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

- APPARTAMENTO Foglio 1 p. 101 sub 4 – VIA CALABRIA, TRAVERSA I CAROLEI (CS)
- MAGAZZINO Foglio 1 p. 101 sub 9 – VIA CALABRIA, CAROLEI (CS)

APPARTAMENTO Foglio 1 p. 101 sub 4 – VIA CALABRIA, TRAVERSA I CAROLEI (CS)



Foto 1-2: Vista villetta – ingresso appartamento Fgl. 1 p. 101 sub 4.




Foto 3-4: Vista disimpegno.




Foto 5-6: Vista salone.



Foto 7-8: Vista terrazzo verandato ABSIVAMENTE.



Foto 9: Vista esterna VERANDA ABUSIVA.



Foto 10: Vista corridoio.




Foto 11-12: Vista terrazzo affaccio nord.




Foto 13-14: Vista bagno di servizio.



Foto 15-16: Vista bagno padronale.




Foto 17-18: Vista Camera da letto.




Foto 19-20: Vista camera da letto padronale




Foto 21-22: – Vista cucina.



Foto 23-: Vista stanzetta.



Foto 24-25: Vista terrazzo affaccio nord- Particolare caldaia e motore condizionatore



Foto 26: Vista esterna-  
muro perimetrale e cancello carrabile.




Foto 27: Particolare porta vetrata in legno



Foto 28: Particolare pavimento in granito,  
zona giorno.






Foto 29: Particolare infisso in alluminio



**MAGAZZINO Foglio 1 p. 101 sub 9 – VIA CALABRIA, CAROLEI (CS)**



**Foto 30-31: Magazzino Fgl 1 part. 101 sub 9- Vista esterna**



**Foto 32-33: Magazzino Fgl 1 part. 101 sub 9- Vista interna, particolare solaio**



**Foto 34-35: Magazzino Fgl 1 part. 101 sub 9- Vista interna, particolare impianto illuminazione.**



**Foto 36-37: Magazzino Fgl 1 part. 101 sub 9- Vista interna, area attrezzata ad ufficio.**



**Foto 38:**  
**Magazzino Fgl 1 part. 101 sub 9- Vista interna, comunicazione abusiva con locale intercapedine.**



**Foto: 39**  
**Comunicazione abusiva con locale Fgl 1 particella 101 sub 10**