

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
IMMOBILIARE - LAMEZIA TERME
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA**

**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 5/2019 R.G.E.
promosso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
contro**

**ALLEGATO N° 11
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO UNICO**

Appartamento piano primo:

- n. 18 fotografie

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 1. Prospetto Sud



Foto 2. Prospetto Ovest

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 3. Prospetto Sud-Est



Foto 4. Prospetto Nord-Est

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 5. Prospetto Nord



Foto 6. Ingresso

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 7. Cucina-Soggiorno



Foto 8. Soggiorno-Pranzo

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 9. Soggiorno-Pranzo



Foto 10. Soggiorno-Cucina-Pranzo

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 11. Disimpegno



Foto 12. Letto 1

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 13. Letto 1



Foto 14. Bagno

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 15. Letto 2



Foto 16. Letto 2

All. n.11 – Foto Lotto Unico: Appartamento a piano primo in Curinga (CZ), contrada Trunchi (o Calavrici) snc. Riportato in Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 50, particella 644, subalterno 2 ctg. A/3, piano 1°, cl. 2°, consist. 6 vani, superf. catast. mq. 132, rendita € 223,11.



Foto 17. Terrazza con balconata



Foto 18. Terrazza