

ALLEGATO n° 5

Documentazione Fotografica del compendio pignorato R.G.E.I. 1/2013



Foto 1- Facciata Ovest del fabbricato




Foto 2 - Accesso Sud all'immobile



Foto 3 – Immobile dall'accesso Sud



Foto 4- Varco di comunicazione con locale adiacente sulla parete sud/sud-est



Foto 5- Area sud dell'immobile



Foto 6- Area centrale dell'immobile



Foto 7- Area Nord dell'immobile



Foto 8- Dettaglio parete ovest sottoscala



Foto 9- Dettaglio porzione solaio ammalorato