


ALLAGATO 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - FABBRICATO E CORTE ( LOTTO I )

Fig. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1 (1° LOTTO)





Ingresso carrabile e pedonale - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Dalla strada carrabile di accesso alla proprietà - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Prospetto Est - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Prospetto Nord-Ovest - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Area di corte e tettoia chiusa - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Area di corte e tettoia chiusa - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1




Area di corte - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Piano Terra - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1




Piano Terra - Fg. 9 - Part.Illa 892 - Sub.1





Piano Terra (Infissi) - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Piano Terra e Tettoia chiusa- Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Scala interna di collegamento - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Piano Primo - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Piano Primo - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1





Piano Primo - Fg. 9 - Part.IIa 892 - Sub.1



Manufatti fatiscenti ed in precarie condizioni statiche (non rinvenuti in catasto)



Manufatti fatiscenti ed in precarie condizioni statiche (non rinvenuti in catasto)



Manufatti fatiscenti ed in precarie condizioni statiche (non rinvenuti in catasto)



Manufatti fatiscenti ed in precarie condizioni statiche (non rinvenuti in catasto)



Manufatti fatiscenti ed in precarie condizioni statiche (non rinvenuti in catasto)

