

Firmato digitalmente da

MICHELE DE PAOLA

CN = DE PAOLA

MICHELE

O = Collegio dei

Geometri di Cosenza

C = IT

STUDIO TECNICO
Geom. Michele DE PAOLA
Corso A. Moro, 3
87020 TORTORA (CS)

cf. DPL MHL 76M07 G975P
P.ta IVA: 02252400789

TRIBUNALE CIVILE di PAOLA

Ufficio Espropriazioni Immobiliari

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

“DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA”

PROCEDURA ESECUTIVA n. 28/2022 promossa da:

BANCA NAZIONALE del LAVORO S.p.A.

contro

**immobili in Contrada Farna già Triscine, snc, del Comune
di LAGO (CS).**

Tortora, li 29/04/2023.

IL C.T.U.

Geom. Michele DE PAOLA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagini globali ed esterne immobili interessati con area circostante



Foto n° 1 – Ortofoto dell'area in cui ricadono gli immobili interessati –



Foto n° 2 – Bivio di accesso strada privata su Strada Provinciale n. 257 –



Foto n° 3 – Inizio tratto strada privata di accesso da Strada Provinciale n. 257 –



Foto n° 4 – Fine tratto strada privata di accesso da Strada Provinciale n. 257 (immobili interessati NON visibili sul retro del rudere) –



Foto n° 5 – Vista esterna su corte privata di accesso prospiciente a ovest -



Foto n° 6 – Vista esterna su corte privata di accesso prospiciente a est (immobili interessati NON visibili sul retro) –



Foto n° 7 – Vista esterna con prospetto ovest degli immobili direzione sud –



Foto n° 8 – Vista esterna con prospetto ovest degli immobili (accesso sub 5) –



Foto n° 9 – Vista esterna con prospetto ovest degli immobili direzione nord -



Foto n° 10 – Vista esterna con prospetto sud-ovest (angolo sub 5) –



porzione in aderenza al sub 5 da DEMOLIRE

Foto n° 11 – Vista esterna con prospetto sud-est (angolo sub 5) –



Foto n° 12 – Vista esterna con prospetto est degli immobili direzione nord –



Foto n° 13 – Vista esterna con prospetto est sull'accesso dell'immobile sub 6 –



Foto n° 14 – Vista esterna con prospetto est degli immobili direzione sud –

Immagini interne appartamento Foglio 42 p.lla 504 sub 5



Foto n° 15 – Vista interna (vano soggiorno) –



Foto n° 16 – Vista interna (vano soggiorno) –



Foto n° 17 – Vista interna (vano soggiorno) –



Foto n° 18 – Vista interna (vano cucina) –



Foto n° 19 – Vista interna (vano camera 1) –



Foto n° 20 – Vista interna (vano camera 2) –



Foto n° 21 – Vista interna (vano camera 3) –



Foto n° 22 – Vista interna (disimpegno con ingresso) –



Foto n° 23 – Vista interna (disimpegno) –



Foto n° 24 – Vista interna (bagno) –

Immagini interne appartamento Foglio 42 p.lla 504 sub 6



Foto n° 25 – Vista interna (vano cucina) –



Foto n° 26 – Vista interna (vano cucina) –



Foto n° 27 – Vista interna (vano camera 1) –



Foto n° 28 – Vista interna (vano camera 2) –



Foto n° 29 – Vista interna (disimpegno) –



Foto n° 30 – Vista interna (disimpegno) –



Foto n° 24 – Vista interna (bagno) –