



FOTO 7 – PARTICOLARE PARTE STRUTTURALE FATISCENTE



FOTO 8 – PARTICOLARE PORZIONI DI STRUTTURA FATISCENTI





FOTO 9 – PARTICOLARE PORZIONI DI STRUTTURA FATISCENTI



FOTO 10 – PARTICOLARE PORZIONI DI STRUTTURA FATISCENTI





FOTO 11 – INGRESSO/VANO SCALE - Piano T e 1°



FOTO 12 – INGRESSO/VANO SCALE - Piano T e S1



FOTO 13 – VISTA INTERNA – SOGGIORNO - Piano Terra



FOTO 14 – SALA PRANZO - Piano T



FOTO 15 – ANGOLO COTTURA - Piano T



FOTO 16 – CAMERA DA LETTO - Piano Terra



FOTO 17 – PARTICOLARE TRACCE DI DETERIORAMENTO



FOTO 18 – SOGGIORNO - Piano Terra – VISTA VERSO L'INGRESSO





FOTO 19 – SOGGIORNO - Piano Rialzato



FOTO 20 – SOGGIORNO - Piano Rialzato





FOTO 21 – VANO SCALE - Piano 1°



FOTO 22 – PARTICOLARE TRACCE DI DETERIORAMENTO

