


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – LOTTO 1 (Diamante CS)**



**FOTO 01 – ORTOFOTO**



**FOTO 02 – VISTA DA NORD**





**FOTO 03 – VISTA DA NORD/EST**



**FOTO 04 – VISTA DA EST**





**FOTO 05 – VISTA DA NORD/OVEST (PORTICO)**



**FOTO 06 – VISTA DA OVEST (TERRAZZO)**




FOTO 07 – SOGGIORNO Piano T



FOTO 08 – PARTICOLARE SCALA Piano T



FOTO 09 – CAMERA DA LETTO Piano T





FOTO 10 – CAMERA DA LETTO Piano T



FOTO 11 – PARTICOLARE BAGNO Piano T



FOTO 12 – LAVATOIO ANGOLO COTTURA Piano T



FOTO 13 – CUCINA IN ALLESTIMENTO Piano T





FOTO 14 – BAGNO Piano T



FOTO 15 – CAMERA DA LETTO Piano 1°



FOTO 16 – BAGNO Piano 1°



FOTO 17 – CAMERA DA LETTO Piano 1°





**FOTO 18 – FOTO DELLA SCALA REALIZZATA ABUSIVAMENTE E PER LA QUALE SI NECESSITA LA DEMOLIZIONE CON IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**



**FOTO 19 – ALTRO FOTOGRAMMA DELLA STESSA SCALA VISTA DALL'ALTO**