

ALLEGATO B
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 Ingresso



Foto 2 Corte esterna



Foto 3 lato nord




Foto 4 lato nord



Foto 5 Ripostiglio e Capanno per Attrezzi



Foto 6 Capanno per attrezzi



Foto 7 Ripostiglio



Foto 8 Lato Nord




Foto 9 Ingresso - Disimpegno




Foto 10 Vano scala



Foto 11 Cucina



Foto 12 Cucina



Foto 13 Soggiorno



Foto 14 Soggiorno



Foto 15 Ripostiglio sottoscala



Foto 16 Ingresso Cantina



Foto 17 Cantina



Foto 18 Cantina



Foto 19 Cantina



Foto 20 Cantina



Foto 21 Cantina



Foto 22 Vano scala disimpegno Piano Primo



Foto 23 Disimpegno



Foto 24 Camera da letto 01



Foto 25 Camera da letto 01



Foto 26 Balcone con tettoia



Foto 27 Balcone



Foto 28 Bagno



Foto 29 Bagno



Foto 30 Camera da letto 02



Foto 31 Camera da letto 02



Foto 32 Camera da letto 03



Foto 33 Camera da letto 03



Foto 34 Lesioni



Foto 35 Lesioni



Foto 36 Lesioni



Foto 37 Porta sul Retro con Tettoia



Foto 38 Porta sul Retro con Tettoia