


ALLEGATO 7

- Documentazione fotografica -

CONO OTTICO

PIANTA APPARTAMENTO
Piano secondo
Foglio A/3 P.lla 703 Sub 10



9



Foto 1: Inquadramento terr. condomino "Le Palme" Via Micene 58 Villa San Giovanni




Foto 2: Sovrapposizione inquadramento territ./stralcio catastale foglio A/3 part. 703



Foto 3: Vista condominio "Le Palme" Via Micene 58 Villa San Giovanni



Foto 4: Vista condominio "Le Palme" Via Micene 58 Villa San Giovanni



Foto 5: Vista ingresso condominio "Le Palme" Via Micene 58 Villa San Giovanni



Foto 6: Vista ingresso edificio "A" - condominio "Le Palme"



Foto 7: Vista ingresso edificio "A" - condominio "Le Palme"



Foto 8: Vista vano scale edificio "A" - condominio "Le Palme"



Foto 9: Vista ingresso appartamento



Foto 10: Vista corridoio appartamento



Foto 11: Vista particolare quadro elettrico appartamento



Foto 12: Vista soggiorno appartamento



Foto 13: Vista soggiorno appartamento



Foto 14: Vista soggiorno appartamento



Foto 15: Vista balcone appartamento



Foto 16: Vista balcone appartamento



Foto 17: Vista particolare caldaia appartamento



Foto 18: Vista corridoio appartamento



Foto 19: Vista cucina appartamento



Foto 20: Vista cucina appartamento



Foto 21: Vista lavanderia appartamento



Foto 22: Vista corridoio appartamento



Foto 23: Vista bagno appartamento



Foto 24: Vista camera appartamento



Foto 25: Vista camera appartamento



Foto 26: Vista balcone appartamento



Foto 27: Vista corridoio appartamento



Foto 28: Vista bagno appartamento



Foto 29: Vista camera appartamento



Foto 30: Vista camera appartamento



Foto 31: Vista camera appartamento



Foto 32: Vista camera appartamento



Foto 33: Vista balcone appartamento



Foto 34: Vista posto auto coperto