

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobile in Via delle Rimembranze n° 8 in Gallina di Reggio Calabria

Foglio 6 particella 566 sub 2



Foto n° 1

Inquadramento territoriale dell'immobile pignorato



Foto n° 2

Inquadramento territoriale dell'immobile pignorato



Foto n° 3
Vista aerea dell'immobile pignorato



Foto n° 4
Vista del fabbricato da Via delle Rimembranze



Foto n° 5
Vista del fabbricato dalla corte di pertinenza



Foto n° 6
Vista del fabbricato dalla corte di pertinenza



Foto n° 7
Corte di pertinenza



Foto n° 8
Particolare corte di pertinenza



Foto n° 9
Particolare corte di pertinenza



Foto n° 10
Salone al piano terra



Foto n° 11
Caminetto salone al piano terra



Foto n° 12
Soggiorno-cucina al piano terra



Foto n° 13
Bagno al piano terra



Foto n° 14
Scala interna



Foto n° 15
Scala interna



Foto n° 16
Disimpegno piano primo



Foto n° 17
Camera 1 piano primo



Foto n° 18
Bagno camera 1 piano primo



Foto n° 19
Camera 2 piano primo



Foto n° 20
Bagno camera 2 piano primo



Foto n° 21
Bagno camera 2 piano primo



Foto n° 22
Corridoio piano primo



Foto n° 23
Camera 3 piano primo



Foto n° 24
Bagno camera 3 piano primo



Foto n° 25
Camera 4 piano primo



Foto n° 26
Bagno camera 4 piano primo



Foto n° 27
Particolare balconi del fabbricato



Foto n° 28
Particolare balconi del fabbricato



Foto n° 29
Cantina