



Foto 1 – Prospetto fabbricato lato via XXI Agosto



Foto 2 – Prospetto fabbricato lato Cortile retrostante



Foto 3 – Portone ingresso appartamento



Foto 4 – Ingresso appartamento



Foto 5 – Ripostiglio



Foto 6 – Ingresso appartamento



Foto 7 – Soggiorno – prospiciente via XXI Agosto



Foto 8 – Soggiorno – prospiciente via XXI Agosto



Foto 9 – Cucina prospiciente via XXI Agosto



Foto 10 – Particolare della cucina



Foto 11 – Particolare della porta-finestra della cucina – lato via XXI Agosto



Foto 12 – Balcone dell'appartamento lato via XXI Agosto



Foto 13 – Infiltrazioni nella parte inferiore del balcone soprastante l'appartamento via XXI

Agosto



Foto 14 – Bagno



Foto 15 – Bagno



Foto 16– Vecchie infiltrazioni nel soffitto del bagno




Foto 17 – Balcone in corrispondenza del bagno – lato cortile retrostante il fabbricato



Foto 18 – Balcone in corrispondenza del bagno – lato cortile retrostante il fabbricato



Foto 19 – Disimpegno



Foto 20 – Camera da letto piccola – lato cortile retrostante




Foto 21 – Particolare vecchie infiltrazioni nel soffitto della camera da letto piccola



Foto 22 – Camera da letto - lato cortile retrostante



Foto 23 – Camera da letto - lato cortile retrostante



Foto 24 – Balcone in corrispondenza della camera da letto - lato cortile retrostante