

ALLEGATO 1

Documentazione Fotografica





Foto n. 1 – Foto aerea con Individuazione edificio



Foto n. 2 – Prospetto principale dell'edificio. Ingresso su Via dei Garibaldini (Sub. 44)



Foto n. 3 – Prospetto secondario. Ingresso su Via Collegiata (Sub. 16)



Foto n. 4 – Sub. 16, Sala accoglienza



Foto n. 5 – Sub. 16, Sala ludica con accesso al cortile interno



Foto n. 6 – Sub. 16, Sala ludica



Foto n. 7 – Sub. 16, Sala ludica



Foto n. 8 – Sub. 16, Sala studio



Foto n. 9 – Sub. 16, Vano di raccordo tra I sub 16 e 44.



Foto n. 10 – Cortile interno. Idivduazione esterna del vano di collegamento tra I sub



Foto n. 11 – Cortile interno. Muretto di cinta chiude la corte e taglia una parte del sub16



Foto n. 12 – Cortile interno



Foto n. 13 – Porzione del lotto esclusa dalla fruizione. Muretti di cinta della corte



Foto n.14, n. 15 – Vano di collegamento al sub.44





Foto n. 16, n. 17 – Vano di collegamento al sub.44 - ingresso bagno





Foto n. 18, n. 19 – Ingresso bagno - Bagni





Foto n. 20 – n.21 – infissi Bagni





Foto n. 22- n.23 – ingresso refettorio





Foto n. 24- n.25 – Refettorio





Foto n. 26- n.27 – Refettorio





Foto n.28, n. 29– Unità esterna climatizzatore, Finiture

