



FOTO N. 1 – PROSPETTI FABBRICATO



FOTO N. 2 – PROSPETTO FABBRICATO LATO VIA MISSORI



FOTO N. 3 – PORTONE D'INGRESSO FABBRICATO



FOTO N. 4 – PORTONE D'ACCESSO NEGOZIO



FOTO N. 5 – INTERNO PORTONE INGRESSO FABBRICATO



FOTO N. 6 – ANDRONE FABBRICATO



FOTO N. 7 – ANDRONE FABBRICATO



FOTO N. 8 – SCALE ANDRONE FABBRICATO



FOTO N. 9 – PORTONE INGRESSO APPARTAMENTO



FOTO N. 10 – CORRIDOIO INGRESSO APPARTAMENTO



FOTO N. 11 – SALONE APPARTAMENTO



FOTO N. 12 – SALONE APPARTAMENTO



FOTO N. 13 – PRIMA CAMERA ENTRANDO A SINISTRA NEL PRIMO CORRIDOIO - APPARTAMENTO



FOTO N. 14 - SECONDO CORRIDOIO - APPARTAMENTO



FOTO N. 15 – SECONDO CORRIDOIO E ARMADIO A MURO - APPARTAMENTO



FOTO N. 16 – PRIMA CAMERA A DESTRA ENTRANDO NEL SECONDO CORRIDOIO - APPARTAMENTO



FOTO N. 17 – PRIMA CAMERA A DESTRA ENTRANDO NEL SECONDO CORRIDOIO - APPARTAMENTO



FOTO N. 18 – BAGNO APPARTAMENTO



FOTO N. 19 – SECONDA CAMERA A DESTRA ENTRANDO DAL SECONDO CORRIDOIO - APPARTAMENTO



FOTO N. 20 – SECONDA CAMERA A DESTRA ENTRANDO DAL SECONDO CORRIDOIO - APPARTAMENTO



FOTO N. 21 – CUCINA - APPARTAMENTO



FOTO N. 22 – TERRAZZINA - APPARTAMENTO



FOTO N. 23 – TERRAZZINA - APPARTAMENTO



FOTO N. 24 – TERRAZZINA - APPARTAMENTO



FOTO N. 25 – TERRAZZINA - APPARTAMENTO



FOTO N. 26 – TERRAZZINA - APPARTAMENTO



FOTO N. 27 – VETRINA DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 28 – INTERNO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 29 – SOFFITTO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 30 – RIPOSTIGLIO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 31 – RIPOSTIGLIO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 32 – RIPOSTIGLIO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 33 – SOFFITTO DEL RIPOSTIGLIO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 34 – ANTIBAGNO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 35 – SOFFITTO DELL'ANTIBAGNO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 36 – BAGNO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 37 – SOFFITTO DEL BAGNO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 38 – SOFFITTO DEL BAGNO DEL NEGOZIO IN DATA 31/07/2023



FOTO N. 39 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023




FOTO N. 40 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 41 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 42 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 43 - STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 44 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 45 - STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 46 - STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 47 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 48 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 49 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 50 - STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 51 - STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 52 - STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 53 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 54 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023



FOTO N. 55 – STATO DI FATTO DEL NEGOZIO IN DATA 06/10/2023