

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO


OGGETTO: Procedimento di Esecuzione Immobiliare R.G. 17/2023. Promosso da BNL S.p.A.
contro [REDACTED]

ALLEGATO B

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PLANIMETRIA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1 – *Panoramica edificio*



Foto 2 – *Vista esterna appartamento*





Foto 3 – *Cono visivo 1_Ingresso*



Foto 4 – *Cono visivo 2_Corridoio*



Foto 5 – *Cono visivo 3_Ingresso altra visuale*



Foto 6 – *Cono visivo 4_Corridoio altra visuale*





Foto 7 – Cono visivo 5_Camera n.1



Foto 8 – Cono visivo 6_Camera n.1 altra visuale



Foto 9 – Cono visivo 7_Camera n.1 altra visuale



Foto 10 – Cono visivo 8_Camera n.2






Foto 11 – Cono visivo 9_ Camera n.2 altra visuale



Foto 12 – Cono visivo 10_ Camera n.2 altra vis.



Foto 13 – Cono visivo 11_ Camera n.2 altra vis.



Foto 14 – Cono visivo 12_ Camera n.3



Foto 15 – Cono visivo 13_ Camera n.3 altra vis.



Foto 16 – Cono visivo 14_ Camera n.3 altra vis.



Foto 17 – Cono visivo 15_ Terrazzo



Foto 18 – Cono visivo 16_ Terrazzo



Foto 19 – Cono visivo 17_ Terrazzo





Foto 20 – Cono visivo 18_ Terrazzo



Foto 21 – Cono visivo 19_ Panorama





Foto 22 – Cono visivo 20_ *Panorama*



Foto 23 – Cono visivo 21_ *Panorama*





Foto 24 – Cono visivo 22_ *Panorama*



Foto 25 – Cono visivo 23_ *Balcone non ispezionabile*



Foto 26 – Cono visivo 24_ *Bagno*






Foto 27 – Cono visivo 25_ Bagno altra visuale




Foto 28 – Cono visivo 26_ Bagno altra visuale



Foto 29 – Cono visivo 27_ Cucina-soggiorno



Foto 30 – Cono visivo 28_ Cucina-soggiorno





Foto 31 – Cono visivo 29_ Cucina-soggiorno



Foto 32 – Cono visivo 30_ Cucina-soggiorno





Foto 33 – Cono visivo 31_ Cucina-soggiorno



Foto 34 – Cono visivo 32_ Cucina-soggiorno





Foto 35 – Cono visivo 33_ Cucina-soggiorno



Foto 36 – Cono visivo 34_ Cucina-soggiorno





Foto 37 – Cono visivo 35_ Cucina-soggiorno



Foto 38 – Cono visivo 36_ Cucina-soggiorno





Foto 39 – Cono visivo 37_ *Balcone cucina*



Foto 40 – Cono visivo 38_ *Balcone cucina altra vis.*



Foto 41 – Cono visivo 39_ *Panoramica da soggiorno*



Foto 42 – Cono visivo 40_ *Panoramica da soggiorno*



Foto 43 – Cono visivo 41_ *Panoramica da soggiorno*



Foto 44 – *Dettaglio finestra*




Foto 45 – *Dettaglio finestra*



Foto 46 – *Dettaglio condizionatori*





Foto 47 – *Dettaglio radiatori*



Foto 48 – *Dettaglio serramento non funzionante*



Foto 49 – *Dettaglio serramento non funzionante*



Foto 50 – *Dettaglio pavimento*






Foto 51 – Dettaglio rampa scale condominiale



Foto 52 – Dettaglio rampa scale condominiale



Foto 53 – Dettaglio rampa scale condominiale (ultima rampa – piano mansardato)

