



Foto 1 – Accesso dalla pubblica strada al Condominio Parco Rondine




Foto 2 – Fabbricato di cui alla Scala B del condominio Parco Rondine



Foto 3 – Cartello di Cantiere sul fabbricato di cui alla scala B del condominio Parco Rondine



Foto 4 – Portone di accesso all'abitazione al piano terzo (4° fuori terra) del fabbricato scala B del condominio Parco Rondine



Foto 5 – Ingresso soggiorno dell'abitazione – vista lucernaio ed ampie macchie di umidità



Foto 6 – Dettaglio macchie di umidità intorno al lucernaio dell'ingresso/soggiorno



Foto 7 – Vano pranzo dell'abitazione



Foto 8 – dettaglio dell'infisso esterno nel vano pranzo



Foto 9 – Balcone annesso al vano pranzo



Foto 10 – Vano cucina con lucernaio e macchie d'umidità




Foto 11 – Vano bagno con lucernaio e macchie d'umidità



Foto 12 – Vano piccola camera da letto con lucernaio



Foto 13 – Fabbricato di cui alla scala A del Parco Rondine



Foto 14 – Rampa di accesso al seminterrato del fabbricato di cui alla scala A del Parco Rondine



Foto 15 - Accesso al seminterrato del fabbricato di cui alla scala A del Parco Rondine



Foto 16 – Area di ingresso al seminterrato del fabbricato di cui alla scala A del Parco Rondine



Foto 17 – Portone d'ingresso al Deposito nel seminterrato del fabbricato di cui alla scala A del Parco Rondine




Foto 18 – Vano deposito nel seminterrato del fabbricato di cui alla scala A del Parco Rondine