

VISTA DELL'IMMOBILE A BENEVENTO

CONTRADA EPITAFFIO - VIA MONTE PINO s.n.c.

FG. 67, P.IIa 39 sub 1 e P.IIa 472

AGGIORNATO AL 22/07/2024



FOTO N. 01 Vista della porzione dell'immobile pignorato a P.T., evidenziata con riquadro rosso.



FOTO N. 02 Vista della porzione dell'immobile pignorato a P.T..



FOTO N. 03 Vista della porzione dell'immobile pignorato a P.T.. Si nota la strada privata di accesso.



FOTO N. 04 Vista della strada privata di accesso asfaltata.



FOTO N. 05 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 06 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 07 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 08 Vista interna dell'immobile pignorato. Si nota l'umidità di risalita sulle pareti.



FOTO N. 09 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 10 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 11 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 12 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 13 Vista della corte annessa all'immobile pignorato. Si notano i muri perimetrali, realizzati in assenza del titolo abilitativo.



FOTO N. 14 Vista della corte annessa all'immobile pignorato. Si nota le opere murarie abusive.



FOTO N. 15 Vista interna dell'immobile pignorato.



FOTO N. 16 Vista della p.lla 472 pavimentata in cemento.