

ALLEGATI RG 254/2022


Allegato 3 – Rilievo metrico ed inquadramento dell'immobile oggetto del pignoramento


doc.1 – Inquadramento urbano

doc.2 – Pianta di rilievo dello stato di fatto

doc.3 – Confronto dello stato dei luoghi attuale con la planimetria catastale

doc.4 – Sovrapposizione ripresa Satellitare ed estratto di mappa




 Fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato

ALLEGATO 3 - DOC. 1




Pianta dello stato dei luoghi
LOTTO UNICO - APPARTAMENTO SITO IN NAPOLI
PARCO GALLIA - Via S.Lucia Filippini n. 73 - 6° Piano - Int. 29 - Isolato D

STATO DEI LUOGHI




LOTTO UNICO - Pianta dello stato dei luoghi con indicazione delle difformità rispetto alla planimetria catastale

STATO DEI LUOGHI



PLANIMETRIA CATASTALE



- 1 Diversa distribuzione degli spazi interni
- 2 Realizzazione di veranda
- 3 Realizzazione di soppalco



SOVRAPPOSIZIONE MAPPA CATASTALE - SATELLITARE
LOTTO UNICO - APPARTAMENTO SITO IN NAPOLI
PARCO GALLIA - Via S.Lucia Filippini n. 73 - 6° Piano - Int. 29 - Isolato D



ALLEGATI RG 254/2022

Allegato 4 – Rilievo fotografico



Foto 1 – Complesso residenziale “Parco Gallia” in cui è ubicato l’immobile pignorato




Foto 2 - Fabbricato in cui è ubicato l’immobile pignorato



Foto 3 – Ingresso al fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato



Foto 4 – Androne del fabbricato in cui è ubicato l'immobile pignorato



Foto 5 – Vano scala



Foto 6 – Ballatoio



Foto 7 – Ballatoio – ingresso all’immobile pignorato



Foto 8 – Ingresso



Foto 9 – Ingresso



Foto 10 – Ingresso



Foto 11 – Ingresso



Foto 12 – Soggiorno/Pranzo



Foto 13 – Soggiorno/Pranzo




Foto 14 – Soggiorno/Pranzo



Foto 15 – Angolo cottura



Foto 16 – Angolo cottura



Foto 17 – Angolo cottura



Foto 18 – Soggiorno/Pranzo - Angolo cottura



Foto 19 – Soggiorno/Pranzo - Particolare esfoliazione e distacco intonaco



Foto 20 – Balcone 1



Foto 21 – Balcone 1



Foto 22 – Camera 1



Foto 23 – Camera 1



Foto 24 – Camera 1



Foto 25 – Camera 2




Foto 26 – Camera 2



Foto 27 – Camera 2



Foto 28 – Camera 2



Foto 29 – Camera 2 - Deposito



Foto 30 – Camera 2 - Deposito



Foto 31 – Disimpegno



Foto 32 – Disimpegno



Foto 33 – Disimpegno



Foto 34 – Disimpegno



Foto 35 – Bagno



Foto 36 – Bagno



Foto 37 – Bagno



Foto 38 – Balcone 2



Foto 39 – Balcone 2 - Veranda



Foto 40 – Balcone 2 - Veranda