



COSIMO ALTERIO

Architetto

**ALLEGATO 14)**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**V Sezione**

***Esecuzioni immobiliari***

**PROCEDURA RGE 412/2019**




G.E. Dott. Mario CICCARELLI

**RILIEVI FOTOGRAFICI**





Zona nella quale è ubicato il bene pignorato



Vista Carlo de Marco



Vista Carlo de Marco



Villino pignorato



Strada pedonale che costeggia la costruzione pignorata

Fotografie interne del bene pignorato



Terrazzo di ingresso sul fronte principale



Vano scala



Ripostiglio



Ripostiglio


Fotografie interne del bene pignorato



Ingresso dal retro



Studio



Vano verandato - cucina



Cucina

Fotografie interne del bene pignorato



Disimpegno



Disimpegno



Bagno



Camera da letto 2

Fotografie interne del bene pignorato



Camera da letto 1



Camera da letto 1



Camera da letto 1



Particolare camera da letto 2



COSIMO ALTERIO  
Architetto

**ALLEGATO 15)**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**V Sezione**

***Esecuzioni immobiliari***

**PROCEDURA RGE 412/2019**



G.E. Dott. Mario CICCARELLI

**ELABORATO GRAFICO**





COSIMO ALTERIO  
Architetto





COSIMO ALTERIO

Architetto

**ALLEGATO 16)**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**V Sezione**

***Esecuzioni immobiliari***

**PROCEDURA RGE 412/2019**



G.E. Dott. Mario CICCARELLI

**RILIEVI FOTOGRAFICI**





Zona nella quale è ubicato il bene pignorato



Vista Carlo de Marco



Vista Carlo de Marco



Villino pignorato



Strada pedonale che costeggia la costruzione pignorata

Fotografie interne del bene pignorato



Scala e disimpegno



Disimpegno



Cucina



Bagno

Fotografie interne del bene pignorato



Camera da letto



Particolare camera da letto



Soggiorno



Particolare soggiorno



Fotografie interne del bene pignorato



Balcone disimpegno



Facciata sul retro



COSIMO ALTERIO  
Architetto

**ALLEGATO 17)**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**V Sezione**

***Esecuzioni immobiliari***

**PROCEDURA RGE 412/2019**



G.E. Dott. Mario CICCARELLI

**ELABORATO GRAFICO**







COSIMO ALTERIO  
Architetto

**ALLEGATO 18)**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**V Sezione**

***Esecuzioni immobiliari***

**PROCEDURA RGE 412/2019**

G.E. Dott. Mario CICCARELLI

**RILIEVI FOTOGRAFICI**

Zona nella quale è ubicato il bene pignorato



Vista Carlo de Marco



Vista Carlo de Marco




Villino pignorato



Strada pedonale che costeggia la costruzione pignorata

### Fotografie interne del bene pignorato



Vano scala



Particolare copertura vano scala

### Fotografie interne del bene pignorato



Camera da letto



Camera da letto



Ingresso al WC



WC

**Fotografie interne ed esterno del bene pignorato**





Particolare solaio WC

Particolare solaio camera da letto



Lastrico

Lastrico