



Foto 1 – Cancello d'ingresso al condominio di cui fa parte l'immobile pignorato



Foto 2 – Cancello d'ingresso al condominio di cui fa parte l'immobile pignorato



Foto 3 – Fabbricato di cui fa parte l'immobile pignorato




Foto 4 – Viale d'ingresso al condominio di cui fa parte l'immobile pignorato



Foto 5 – Scala esterna di accesso al piano primo del fabbricato dove è ubicato l'immobile pignorato



Foto 6 – Scala esterna di accesso al piano primo del fabbricato e finestre dell'immobile pignorato



Foto 7 – Porta d'ingresso che immette nella cucina abitabile dell'appartamento



Foto 8 – Porta d'ingresso che immette nella cucina abitabile dell'appartamento con scala di accesso al soppalco




Foto 9 – Cucina abitabile




Foto 10 – Cucina abitabile



Foto 11 – Bagno



Foto 12 – Camera sul soppalco



Foto 13 – Camera sul soppalco



Foto 14 – Camera sul soppalco



Foto 15 – Corridoio sul soppalco



Foto 16 – Bagno sul soppalco

**Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Napoli**

Dichiarazione protocollo n. NA0528278 del 19/11/2013

Planimetria di u.i.u. in Comune di Napoli

Via Santa Maria Delle Grazie A Capodim

civ. 14/A

Identificativi Catastali:

Sezione: SCA

Foglio: 20

Particella: 122


Subalterno: 6

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANO PRIMO


via S.M. delle Grazie a Capodimonte



foglio 54
pila 44

foglio 54
pila 40

nord




Ultima planimetria in atti


PLANIMETRIA STATO ATTUALE

PIANO PRIMO

FOGLIO 54 PART.615



SOPPALCO



PLANIMETRIA STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE
scala 1:100

IMMOBILE:
Comune di NAPOLI
Via Santa Maria delle Grazie a Capodimonte n.14A