

INQUADRAMENTO DI ZONA







INGRESSO PRINCIPALE



Via M. Ruta direttrice senso unico da via Luigi Caldiari

IL CONTESTO



Vista da via M. Ruta dell'area pertinenziale ingresso principale



Vista dall'area a valle – Cavone Case Puntellate

**AREA PERTINENZIALE DI INGRESSO ALLA
STRUTTURA**






Dettaglio dell'ingresso di accesso – difformità rispetto al titolo edilizio



Dettaglio della chiusura senza titolo, esterna, dove insiste una uscita di emergenza

AREA PERTINENZIALE SOTTOSTRADA – PIANO -3
USCITE DI SICUREZZA





RILIEVO INTERNO DELL'UNITA' COMMERCIALE

ZONA INGRESSO PIANO -1





AREA DISIMPEGNO VERSO ZONA AL PIANO ED ACCESSO AL PIANO -2



PIANO -1 – SERVIZI



PIANO -1 – AREA ATTIVITA' CON CORTE ESTERNA





Dettaglio della Tettoia esistente priva di titolo e non sanabile

PIANO -2 – AREA SERVIZI



PIANO -2 – SALA









PIANO -2 – AREA CUCINA, DEPOSITI E SERVIZI





