

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IMMOBILE SITO IN NAPOLI
VICO D'AFFLITTO N.28, 2° PIANO
SEZ. SFE, fg. 1, part. 32, sub 18, cat. A/4 (ABITAZIONE POPOLARE)






Foto n. 1: Fabbricato sito in Vico D'Afflitto n.28, Napoli




Foto n. 2: Fabbricato Vico D'Afflitto n.28, Napoli e immobile pignorato



Foto n. 3: Fabbricato Vico D'Afflitto n.28, Napoli – portone di accesso



Foto n. 4: Fabbricato Vico D'Afflitto n.28, Napoli - androne e cortile interno



Foto n. 5: Fabbricato Vico D'Afflitto n.28, Napoli – androne



Foto n. 6: Scala fabbricato ed accesso all'immobile pignorato



Foto n. 7: Immobilità pignorata - ingresso



Foto n. 8: Immobilità pignorata - ingresso/disimpegno



Foto n. 9: Immobile pignorato – soggiorno/cucina



Foto n. 10: Immobile pignorato - soggiorno/cucina



Foto n. 11: Immobile pignorato - soggiorno/cucina




Foto n. 12: Immobile pignorato – ripostiglio/lavanderia sottoscala



Foto n. 13: Immobile pignorato - soggiorno/cucina – finestra chiusa



Foto n. 14: Immobile pignorato – vista dal cortile della finestra chiusa



Foto n. 15: Immobile pignorato - soggiorno/cucina



Foto n. 16: Immobile pignorato – balcone n.1 afferente al soggiorno/cucina



Foto n. 17: Immobile pignorato - camera n.1



Foto n. 18: Immobile pignorato - camera n.1



Foto n. 19: Immobile pignorato - camera n.1



Foto n. 20: Immobile pignorato – ripostiglio della camera n.1




Foto n. 21: Immobile pignorato – balcone n.2 afferente la camera n.1



Foto n. 22: Immobile pignorato - balcone n.3 afferente la camera n.1



Foto n. 23: Immobile pignorato – disimpegno su soppalco



Foto n. 24: Immobile pignorato - locale wc su soppalco



Foto n. 25: Immobile pignorato – camera n.2 su soppalco



Foto n. 26: Immobile pignorato – camera n.2 su soppalco