

RILIEVO FOTOGRAFICO II° LOTTO



Foto 1: vista satellitare - Fabbricato sito in Napoli, in “Vico Catari n. 108”.



Foto 2: vista satellitare 3D Nord





Foto 3: vista satellitare 3D Est




Appartamento C.so S. Giovanni a Teduccio n. 108, piano primo.

Foto 4, 5, 6, 7, 8: Viste fabbricato da Corso S. Giovanni a Teduccio e accesso da Vico Catari



Appartamento C.so S. Giovanni a Teduccio n. 108, piano primo.

Foto 9, 10, 11: viste fabbricato da Vico Catari; portone ingresso civ. 108



Ingresso appartamento

Foto da 12 a 20: viste ingresso ascensore e ingresso appartamento da vico Catari n. 108

Appartamento sito in Napoli, al Vico Catari n. 108, trav. C.so S. Giov. a Teduccio, già Vico Catari n. 48, piano primo, attualmente adibito a studio medico. Dati N.C.E.U.: SEZ. SGO; Foglio 2; P.lla 50; Sub. 8; Cat A/4; Cons. 3 vani.



Foto da 21 a 32: viste ingresso-sala d'attesa



Foto 33, 34, 35, 36, 37, 38: viste terrazzo a livello




Foto 39, 40, 41, 42, 43, 44: viste stanza 1




Foto 45, 46, 47, 48, 49, 50: viste balcone




Foto da 51, 53, 54, 55, 56: viste stanza 2

