

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**IMMOBILE SITO A VIGARANO MAINARDA (FE),
VIA CENTO N. 138**

Foto n. 1




PROSPETTO LATO STRADA

Foto n. 2



PROSPETTO LATO STRADA

Foto n. 3



CORTE ESCLUSIVA ANTISTANTE

Foto n. 4



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 5



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 6



INTERNO IMMOBILE P. TERRA



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 8



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 9



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 10



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 11



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 12



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 13



INTERNO IMMOBILE P. TERRA

Foto n. 14



INFILTRAZIONI SOFFITTO BAGNO P. TERRA

Foto n. 15



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 16



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 17



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 18



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 19



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 20



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 22



TERRAZZA COPERTA

Foto n. 23



TERRAZZA COPERTA

Foto n. 24



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 25



INTERNO IMMOBILE P. PRIMO

Foto n. 26



INTERNO IMMOBILE P. SOPPALCO

Foto n. 27



INTERNO IMMOBILE