PLANIMETRIA STATO DEI LUOGHI



Immobile sito in Caprile (Codigoro)

Località Caprile Centro n.36

Identificato al Catasto Fabbricati:

Foglio 46, mappale 27 sub.2 (Negozio)

Falda di copertura interessata dal cedimento

Porzione di copertura crollata

Studio Tecnico Corso Porta Reno n°69 – Ferrara tel. e fax 0532/200374 cell 338/8104712
– studiomassimilianoberti@gmail.com–

ALLEGATO n.3

Processo verbale delle operazioni peritali di apertura, Verbale di sopralluogo