



fronte verso via montanari



prospetto est



retro edificio



ingresso disimpegno



vista esterna - apertura vetrata



portoncino di ingresso



piano terra - ingresso disimpegno





locali al piano terra



















particolari finiture interne







porzione di intonaco /muratura interessata da umidità di risalita

porzione di intonaco interessato da muffe/condense


LOTTO 1 - documentazione fotografica - scheda 6





pavimentazione area esterna e marciapiedi







vista interna locale autorimessa