

## RILIEVO FOTOGRAFICO



FOTO 1 – VIA EULERO IN DIREZIONE NORD - CESENATICO



FOTO 2 – VIA EULERO IN DIREZIONE SUD – GATTEO MARE



FOTO 3 – TERRENO ADIBITO A STRADA DI ACCESSO



FOTO 4 – TERRENO ADIBITO A STRADA DI ACCESSO FABBRICATO RETROSTANTE



**FOTO 5 – STRADA E TERRENO OGGETTO DI STIMA**



**FOTO 6 – PORZIONE DI TERRENO NEL PRG PREVISTA A STRADA (PARTICELLE 2320 e 2324)**



**FOTO 7 – TERRENO PARTICELLE 2319 e 2323 (dalla rete a sinistra fino al muretto a destra)**



**FOTO 8 – TERRENO PARTICELLE 2319 e 2323**



FOTO 9 – PORZIONE DI TERRENO ADIBITO A STRADA (PARTICELLE 2318, 2322 e 2325)



FOTO 10 – PARTICOLARE SEGNALETICA STRADALE



**FOTO 11 – PARTICOLARE POZZETTI POSTI NELLE VICINANZE DELL'INNESTO CON VIA EULERO**



**FOTO 12 – CASSETTA ARRIVO TUBAZIONE GAS**



FOTO 13 – STRADA INTERNA



FOTO 14 – PORZIONE DI STRADA SUL FONDO (lato ovest rispetto al rimanente terreno)



**FOTO 15 – STRADA INTERNA VISTA DA OVEST VERSO EST – VIA EULERO**



**FOTO 16 – TERRENO PARTICELLE 2319 e 2323 VISTO DA OVEST VERSO EST**



FOTO 17 – PORZIONE DI TERRENO RECINTATO OVE INTERRATO IL CONTENITORE DI GAS GPL  
INSISTENTE NELLA PARTICELLA 2319



FOTO 18 - PARTICOLARE



**FOTO 19 – CUSTODIA CONTATORI GAS METANO DEL CONDOMINIO RETROSTANTE E NELLA STRADA SI NOTA IL PERCORSO DEI TUBI DEL GAS DALLA CUSTODIA DELLA FOTO FINO ALLA CASSETTA POSTA NELLE VICINANZE DI VIA EULERO**



**FOTO 20 – PARTICOLARE PERCORSO DEI TUBI GAS METANO**



**FOTO 21 – PERCORSO DEI TUBI**



**FOTO 22 – PERCORSO DEI TUBI FINO ALL'ARMADIO POSTO NELLE VICINANZE DI VIA EULERO**



**FOTO 23 – PARTICOLARE MURETTO DI CONFINE LATO NORD,  
INDICATIVAMENTE ALLINEATO CON ALTRA RECINZIONE SUL FONDO DELLA FOTO**