



# PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI




# PIANO INTERRATO

# PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI




# PIANO INTERRATO

# PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI




## PIANO TERRA

# PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI




PIANO PRIMO

# PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI



# PIANO SECONDO



**FOTO 15** - PORTONE  
INGRESSO



**FOTO 16** - PORTONE SU  
TERRAZZO




**FOTO 17** - INGRESSO VISTA  
DEL PORTONE



**FOTO 18** - DISIMPEGNO  
D'INGRESSO



**FOTO 19** - ANDRONE  
INGRESSO




**FOTO 20** - ANDRONE  
INGRESSO



**FOTO 21** - ANDRONE  
INGRESSO



**FOTO 22** - PIANO TERRA  
SCALA INTERNA



**FOTO 23** - PIANO PRIMO SCALA



**FOTO 24** - PIANO SECONDO SCALA




**FOTO 25** - PIANO PRIMO VISTA DEL  
VANO SCALA



**FOTO 26** - VANO SCALA



**FOTO 27** - VANO SCALA



**FOTO 28** - COPERTURA VANO SCALA



**FOTO 1** - VIA CHIARAMONTI



**FOTO 2** - ACCESSO PALAZZO



**FOTO 3** - VISTA DA VIA MURA  
FEDERICO COMANDINI




**FOTO 4** - VIA CHIARAMONTI



**FOTO 5** - PALAZZO  
GUERRINI BRATTI



**FOTO 6** - FONTE INTERNO



**FOTO 7** - VISTA DEL  
FABBRICATO A SERVIZI



**FOTO 8** - ACCESSO DA VIA MURA  
FEDERICO COMANDINI



**FOTO 9** - VISTA DALL'ALTO DEL  
CORTILE INTERNO



**FOTO 10** - FABBRICATO A SERVIZI  
DA VIA MURA FEDERICO COMANDINI



**FOTO 11** - TERRAZZO  
CON VISTA ALA SERVIZI



**FOTO 12** - VISTA  
DALL'ALTO DEL TERRAZZO



**FOTO 13** - VISTA  
DALL'ALTO FABBR. SERVIZI



**FOTO 14** -TERRAZZO E  
PORTICO INTERRATO



**FOTO 29** - CANTINA



**FOTO 30** - CANTINA



**FOTO 31** - CANTINA



**FOTO 32** - PIANO INTERRATO ALA A SERVIZI



**FOTO 33** - PIANO INTERRATO COPERTURA PORTICO



**FOTO 34** - VISTA PORTICO



**FOTO 35** - PIANO INTERRATO PORTICO



**FOTO 36** - CUCINA ALA SERVIZI



**FOTO 37** - CAMERA ALA SERVIZI



**FOTO 38** - CAMERA ALA SERVIZI



**FOTO 39** - DISIMPEGNO ALA SERVIZI



**FOTO 40** - PIANO TERRA SALA PRANZO E CUCINOTTO



**FOTO 41** - PIANO TERRA SOGGIORNO



**FOTO 42** - PIANO TERRA STUDIO



**FOTO 43** - PIANO TERRA CAMERA



**FOTO 44** - PIANO TERRA CAMERA



**FOTO 45** - PIANO TERRA  
TERRAZZO



**FOTO 46** - PIANO PRIMO  
BAGNO



**FOTO 47** - PIANO PRIMO  
CUCINA



**FOTO 48** - PIANO PRIMO  
DISIMPEGNO



**FOTO 49** - PIANO PRIMO CUCINA



**FOTO 50** - PIANO PRIMO PRANZO



**FOTO 51** - PIANO PRIMO PRANZO



**FOTO 52** - PIANO PRIMO CAMERA



**FOTO 53** - PIANO PRIMO SOGGIORNO



**FOTO 54** - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 55 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 56 - PIANO PRIMO STUDIO



FOTO 57 - PIANO PRIMO CAMERA



FOTO 58 - PIANO PRIMO BAGNO



FOTO 59 - PIANO PRIMO SOGGIORNO



FOTO 60 - PIANO PRIMO DISIMPEGNO



FOTO 61 - PIANO SECONDO BAGNO



FOTO 62 - PIANO SECONDO CAMERA



FOTO 63 - PIANO SECONDO STUDIO



FOTO 64 - PIANO SECONDO CAMERA



FOTO 65 - PIANO SECONDO CUCINA



FOTO 66 - PIANO SECONDO DISIMPEGNO CENTRALE




FOTO 67 - PIANO SECONDO DISIMPEGNO CENTRALE



**FOTO 68** - ALA SERVIZI  
DEGRADO COPERTURA



**FOTO 69** - DEGRADO  
STRUTTURALE



**FOTO 70** - INFILTRAZIONI  
DA COPERTURA



**FOTO 71** - DEGRADO  
STRUTTURALE



**FOTO 72** - ALA SERVIZI PORZIONE  
DI COPERTURA COLLATA



**FOTO 73** - MACERIE DEL CROLLO  
STRUTTURALE



**FOTO 74** - PORZIONE COPERTURA  
DEGRADATA



**FOTO 75** - ALA A SERVIZI  
INFILTRAZIONI E UMIDITA'



**FOTO 76** - ALA A SERVIZI  
INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA



**FOTO 77** - ALA A SERVIZI  
CUCINA CON INFILTRAZIONI



**FOTO 78** - ALA A SERVIZI  
INFILTRAZIONI LUCERNAIO



**FOTO 79** - UMIDITA' DA CONDENSA



**FOTO 80** - PIANO INTERRATO  
DEGRADO, INFILTRAZIONI E UMIDITA'



**FOTO 81** - PORTE PALAZZO



**FOTO 82** - PORTA INTERNA PALAZZO



**FOTO 83** - PORTE PALAZZO



**FOTO 84** - INFILTRAZIONE  
TETTO FABBR. A SERVIZI



**FOTO 85** - PORTONE  
FABBRICATO A SERVIZI



**FOTO 86** - RADIATORE  
INTERNO



**FOTO 87** - SECONDO PIANO  
BAGNO ESTERNO



**FOTO 88** - PIANO TERRA SOFFITTO  
VANO PRANZO



**FOTO 89** - SCURONI FINESTRE  
FABBRICATO A SERVIZI



**FOTO 90** - PORTONE DI ACCESSO  
SU VIA MURA FEDERICO COMANDINI



**FOTO 91** - CENTRALE TERMICA



**FOTO 92** - VISTA CANNA FUMARIA  
CENTRALE TERMICA



**FOTO 93** - CALDAIA FABBRICATO  
A SERVIZI



**FOTO 94** - FACCIATA PRINCIPALE  
BANCHINA FINESTRE



**FOTO 95** - FACCIATA PRINCIPALE  
USURA E DISTACCO VERNICIATURA



**FOTO 96** - FACCIATA PRINCIPALE  
USURA E DISTACCHI



**FOTO STORICA** - VISTA COPERTURA



**FOTO STORICA** - ALA A SERVIZI



**FOTO STORICA** - TERRAZZO, PORTICO,  
CORTILE E CENTRALE TERMICA



**FOTO STORICA** - CENTRALE  
TERMICA



**FOTO STORICA** -  
ALA A SERVIZI



**FOTO STORICA** - CENTRALE  
TERMICA



**FOTO STORICA** - CORTILE



**FOTO STORICA** - ACCESSO  
DA VIA MURA F. COMANDINI



**FOTO STORICA** - VETRATA  
SU GALLERIA



**FOTO STORICA** - CALDAIA  
PALAZZO



**FOTO STORICA** - VANO  
CONTATORI