




Mancata demolizione della parete

Mancata realizzazione della parete



Velette in cartongesso

Controparete in cartongesso



Il "balcone" risulta essere un'ampia "fioriera" riempita in grani di argilla