


ES.RG 126/2022 ALL. 2F LOTTO C

Vista dell'accesso al garage



vista della rampa dal garage



vista del portone garage



interno garage



interno garage



interno garage (vista infiltrazioni dal solaio , ora bloccate)



interno garage (vista infiltrazioni dal solaio , ora bloccate)

